

お知らせ

大阪府立急性期・総合医療センターの南側駐車場における
追加土壌汚染調査結果について

1. 概要

大阪府立急性期・総合医療センターでは、大阪府市共同住吉母子医療センター（仮称）建設工事に先立ち自主的な土壌汚染調査を実施しています。現在、工事を進めています。一部計画の見直し等の関係から追加の土壌汚染調査を実施いたしました。

その結果、一部区画において過去の建物地階部分および地中土壌から下記 2 のとおり基準値を超えていることが判明しましたのでご報告します。前回の調査時と同様に当該土壌汚染については、周辺地域での地下水の飲用利用は確認されていないため、地下水等の摂取による健康被害が生じるおそれはないものと考えられます。

2. 調査結果の概要

(1) 砒素及びその化合物 土壌溶出基準不適合区画 2 区画

最大濃度	基準値	基準値に対する最大倍率
0.016mg/L	0.01mg/L	1.6 倍

(2) 鉛及びその化合物 土壌溶出基準不適合区画 1 区画

最大濃度	基準値	基準値に対する最大倍率
0.017mg/L	0.01mg/L	1.7 倍

3. 添付資料

大阪府立急性期・総合医療センター位置図（図 1）

全体配置図及び調査範囲図（図 2）

土壌汚染状況調査結果評価図（図 3）

4. 備考

現在、当センターでは、上記 1. に記載の大阪府市共同住吉母子医療センター（仮称）建設工事を進めています。前回調査にて判明しました不適合区画の土壌については、法令の規定に基づき、適正に処理を実施しました。今回の追加調査で判明した不適合区画の土壌についても適正に対処いたします。

（問合せ先）

地方独立行政法人大阪府立病院機構

大阪府立急性期・総合医療センター

事務局施設保全グループ

（06）6692-1201（代表）

（内）3021